


Коробка для 6-ти конфет «Радости во всем» (арт. 7000)

На примере данной коробки рассмотрим схему сборки коробок.



Коробка для 6 конфет «Порхай от счастья» 13x13x5 см



Коробка состоит из 4-х частей:

1. Дно
2. Верхняя часть
3. Разделитель с внутренними прорезями
4. Разделитель с внешними прорезями



1. Загибаем каждую сторону по имеющимся на коробке линиям, повторяем эти действия со всеми частями коробки.



2. Собираем верхнюю часть коробки: загибаем стороны с 2-мя «ушками» », затем закрываем боковые стороны.
3. Складываем коробку таким образом, чтобы сомкнуть боковые «крылья», далее закладываем боковые стороны до тех пор, пока они не закроются.



4. Аккуратно вставляем разделители с внутренними прорезями. Сверху устанавливаем разделители с внешними прорезями.



В итоге у нас получается коробка для ваших конфет.